

Schrittmotor-Leistungsverstärkerkarte Serie SE ... E50 V12 und SE ... E50 V14

- 2-Phasen-Schrittmotor-Ansteuerung
- Kompatibel mit STÖGRA Standardeinheiten SE ... E50
- Spannungsversorgung Nennspannungen : 24 VDC bis 240 VDC
- Phasenströme von 0 A / Ph. 12 A / Ph.
- integrierte Schrittwinkelüberwachung
 - mit STÖGRAE50 Encoder (50 Impulse pro Kanal pro Umdrehung) am Motor
 - (- auch als SE ... E200 V12/4 für E200 Encoder (200 Impulse pro Kanal pro Umdrehung) lieferbar)
- alle Signale und Leitungen über 31 pol. Steckerleiste Bauform H/F
- Kurzschlußsicherung, Temperaturüberwachung und Unterspannungsüberwachung
- --- Über Lötbrücken einstellbare Schrittauflösungen: 400, 500, 800 und 1000 Schritt pro Umdrehung
- Erfüllung der EMV-Richtlinien
- Ausführungen mit TTL- oder SPS-Eingangssignalpegel




Abb.1: Abmaße

Einstellmöglichkeiten

Sämtliche Einstellungen können auf der Rückseite der Steuerplatine einfach durch Lötbrücken (Marken) vorgenommen werden.

Marke R	Bedeutung Offen: Automatische Stromabsenkung 50% im Stillstand Geschlossen: Keine Stromabsenkung	Standardeinstellu Offen	ung
W0,W1	Schrittwinkeleinstellung (siehe unten Tabelle)	Offen	
М	Offen: Der mechanische Fehler wird ausgegeben. Geschlossen: Der mechanische Fehler wird unterdrückt.	Offen	
F	Interne Funktion - muß offen sein	Offen	X448
L-H	L offen, H geschlossen: Eingangssignale HIGH - Aktiv (beim Takt wird die ansteigende Flanke ausgewertet)	H Geschlossen	
	L geschlossen, H offen: Eingangssignale LOW - Aktiv (beim Takt wird die abfallende Flanke ausgewertet)	L Offen	Abb.2: Einstellmöglichkeiten

! Achtung : Nicht L und H schließen ! (Kurzschluß !)

Automatische Stromabsenkung (Marke »R« offen)

Der durch das Potentiometer einstellbare Phasenstrom ist für Nennbetrieb ausgelegt. Ist die Marke offen, wird der Phasenstrom im Stillstand des Motors auf die Hälfte abgesenkt. Mit dem ersten ankommenden Schnittakt wird der Phasenstrom wieder auf seinen Nennwert angehoben. Bei Anliegen eines Reset-Signals wird die Stromabsenkung nicht aktiviert.

Schrittwinkeleinstellung

durch die Marken W0 und W1

X = Marke geschlossen

0 = Marke offen

W1	WO	Schritte pro Umdrehung
0	0	800
0	X	400
Х	0	1000
X	X	500

Stromeinstellung

Ab Werk ist die Leistungsverstärkerkarte auf Nennstrom eingestellt. Bei Bedarf kann der Motorstrom abgeändert werden. Für eine Änderung des Phasenstroms muß am Reset-Eingang ein Signal anstehen. Dadurch leuchtet nur LED *0* (siehe Abb. 3) !

Am Meßpunkt B gegen Meßpunkt GND wird mit einem Voltmeter eine dem Phasenstrom proportionale Spannung gemessen.

300 mV entsprechen dem Nennstrom der Leistungsverstärkerkarte. D.h. bei einer Leistungsverstärkerkarte Typ SE 400.04.60 E50 V14 ist der Phasenstrom auf 4A/Ph. eingestellt, wenn das Voltmeter 300mV anzeigt. 225mV entsprechen 3A/Ph. Leistungsverstärkerkarten mit 8 A/Ph. Nennstrom bilden eine Ausnahme - siehe Tabelle. Der Phasenstrom wird über das Potentiometer an der Frontseite eingestellt.




Abb.3: Stromeinstellung und Zustandsanzeigen

Nennstrom Z.B.:		1 A/Ph. SE 400.01.24 E50 V12	4 A/Ph. SE 400.04.85 E50 V14	6 A/Ph. SE 500.06.85 E50 V12	12 A/Ph. SE 800.12.120 E50 V14	8A/Ph. SE 1000. 08 .12 E50 V14	20
⊘ Meßspannu	ng %	[A/Ph]	eingestellte [A/Ph]	r Phasenstro [A/Ph]	m [A/Ph]	Meßspannung	[A/Ph]
375 mV 300 mV	125% 100%	1,25 1	5 4	7,5 6	15 12	333 mV 125% 267 mV 100%	10
225 mV 150 mV	75% 50%	0,75 0,50	3 2	4,5 3	9 6	200 mV 75% 133 mV 50%	6 4
	stellbarer Strom e / Phase (+ 5%)		5.6	8.4	14.5		11.2


Eingangs- und Ausgangssignale

- -Überregen bewirkt ein Anheben des Phasenstroms um 20%.
- -Entregen schaltet die Motorphasen stromlos.
- -Rücksetzen bringt die Einheit in Grundstellung Phase Null. Ein Taktsignal bleibt ohne Wirkung und Fehlermeldungen werden gelöscht.
- -Drehrichtung gibt die Motordrehrichtung vor Signal aus Steuerung.
- -Schrittakt Bei jedem Taktimpuls wird ein Schritt ausgeführt.
- -Schrittwinkel halbiert die Schrittauflösung von 1000 bzw. 800 auf 500 bzw. 400 Schritte/Umdrehung. Das Signal ist immer Low-aktiv.
 wirkt nur, wenn die Lötbrücke W0 offen ist.
- -Änderung Drehrichtung kehrt die Drehrichtung um Zuordnung der Motordrehrichtung zum Signal Drehrichtung
 - Das Signal ist immer Low-aktiv.
- -Fehler elektrisch / Bereitschaftssignal kommt bei Unterspannung, Kurzschluß oder Übertemperatur.

Im fehlerfreien Zustand ist der Relaiskontakt geschlossen.


- -Fehler mechanisch zeigt einen Schrittverlust des Schrittmotors an (Lastwinkel > 3.6°),
 - Im fehlerfreien Zustand ist der Relaiskontakt geschlossen.
- -Phase Null gibt die elektrische Nullstellung an (alle 7,2° mechanisch)

Anstiegszeit max.: 1 µs , Fallzeit max.: 1 µs , Frequenz Takt max.: 45 KHz



Ausgangssignal

Bereitschaftssignal



Versorgungsspannung

Maximal zulässige Versorgungsspannung: Nennspannung der Leistungsverstärkerkarte plus 15% (Netzschwankungen!) Die Nennausgangsspannung des Netzteils (= Versorgungsspannung der Leistungsverstärkerkarte) darf nie höher sein, als die Nennspannung der Leistungsverstärkerkarte.

Zum Beispiel Auslegung eines Netzteils für SE 800.06.120 E50 V12 :

Ausgangsspannung Netzteil = 120 VDC (und nicht (I) 138 VDC = 120 VDC + 15%)

Arbeitsbereich - Versorgungsspannung (siehe Bereitschaftssigna) Abb.6)

(Nenn-) Versorgungsspannung Leistungsverstärkerkarte [VDC]	UB [VDC]	U _M [VDC]	
24	18	16	
60	43	32	UB und UM +/- 5%
85	43	32	5
120	50	38	
240	120	100	

Technische Daten

Geräteschutz

Schutzart IP 00

Schutz gegen Kurzschluß, Übertemperatur und Unterspannung

Nennstrom | 1 A/Ph | 4 A/Ph | 6 A/Ph | 8 A/Ph | 12 A/Ph Gewicht | 0,2 Kg | 0,52 Kg | 0,77 Kg | 1,1 Kg | 1,1 Kg

Umgebungsbedingungen

Umgebungsterngeratur: 0°C bis 50°C maximale Kühlkörpertemperatur: 85°C

Fremdbelüftung: Leistungsverstärkerkarten mit Nennstrom 8A und 12A

Störfestigkeit

bei fachgerechter Installation:

nach EN500082-2:


- bei V14 (TTL-Level) sind die Signaleingänge nicht störfest gegen schnelle Transienten (Burst)

Störabstrahlung

bei fachgerechter Installation und Schirmen bzw. Filtern der Leitungen und Signale


nach EN55011 Klasse B

Pinbelegung Serie E50 V12 / V14



Alle nicht benötigten Eingänge können offen bleiben, sie müssen nicht auf ein externes Potential gelegt werden.

Lieferbare Ausführungen: Beispiel: SE 800.06.120 E50 V12



STÖGRA ANTRIEBSTECHNIK GMBH

Machtlfinger Strasse 24 D-81379 München

Tel.: +49-89-15904000 Fax.: +49-89-15904009

E-Mail: info@stoegra.de
Internet: www.stoegra.de